

Angående ärende #714079 - Kundärende gällande trafiksäkerhet på LV619, Jämtlands län

patrik.cederberg@trafikverket.se

Ons 2019-03-06 18:36

Till: lars_astrand@hotmail.com <lars_astrand@hotmail.com>

Hej och tack för din skrivelse!

Vad gäller åtgärder för oskyddad trafikanter utmed väg 619 så finns det i dagsläget inga planerade åtgärder. Sådana åtgärder finansieras av medel från länstransportplanen som Region Jämtland Härjedalen ansvarar för. Den nuvarande planperioden gäller för 2018-2029 där planen revideras vart fjärde år. För att få in åtgärder i denna plan bör ni vända er till kommunen som sedan kan göra inspel till Region Jämtland Härjedalen. Det är sedan Region Jämtland Härjedalen som prioriterar i vilken ordning som objekten i länstransportplanen ska byggas eller åtgärdas allt efter tilldelade ekonomiska medel. Medelstillelningen styrs av Regeringen. Väg 619 finns inte med i planperioden 2018-2029.

Vi har noterat dina synpunkter och tar med oss dessa i planeringen av åtgärder som kan komma att bli aktuella i en framtida länstransportplan. Behoven är mycket större än de pengar vi blir tilldelade. Förändringar av det slag som du efterfrågar tar tid.

På vår hemsida www.trafikverket.se kan du läsa mer om Trafikverket och transportsystemet.

I och med detta svar avslutar vi ditt ärende hos oss.

Med vänlig hälsning

Patrik Cederberg

Kundärende gällande trafiksäkerhet på LV619, Jämtlands län

Från: Diariet Trafikverket

Skickat: den 7 februari 2019 19:17Till: Integration diariet Ämne: VB: Trafiksäkerhet länsväg 619, Jämtlands län

Från: Lars Åstrand <lars_astrand@hotmail.com mailto:lars_astrand@hotmail.com>

Skickat: den 7 februari 2019 11:43Till: Diariet Trafikverket <trafikverket@trafikverket.se mailto:trafikverket@trafikverket.se>;

bjorn@bjorniskogh.se mailto:bjorn@bjorniskogh.seÄmne: Trafiksäkerhet länsväg 619, Jämtlands län

Hej

Jag skriver som företrädare för Vaplans vägförening. Vi vill ha en dialog med er med anledning av dålig säkerhet för fotgängare vid två korsningar med länsväg 619, se bifogad karta.

Problemen består främst i för hög fart vid västra infarten, vilket medför risk för fotgängare.

Korsningen bildar en alltför stor asfalterad yta utan tydliga avgränsningar, vilket gör att trafiken genar och därmed utsätter oskyddade trafikanter för risker.

Vid båda korsningarna är vägbelysningen otillräcklig på de ställen där fotgängarna korsar vägen.

Vi vill etablera en kontakt och få en diskussion kring detta. Återkoppla direkt så jag vet att frågan landat hos någon fysisk person. Sen är jag införstådd med att ni inte kan ta er an detta på momangen. Men en bekräftelse är en god start.

hälsningar
Lars Åstrand
tfn 0722075748